


水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：順登工程行

填表時間：107年8月11日

用戶地址	(A5405) 台北市信義區福德街 221 巷 15 號								
用戶基本資料	水池共 0 個，水塔共 1 個	用戶名稱 臺北市立瑠公國中 棟別 至真樓							
水池設備檢查	基本資料	設置地點描述： 容量 (以計算式表示)： 噸 (編號： ) 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input type="checkbox"/> 位地下 層 <input type="checkbox"/> 其他							
	周圍狀況	<input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面(板)下 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視							
	結構狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水							
	頂部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機具雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過							
	人孔狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高							
	溢排管狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 管線未設通氣管							
	內部狀況	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他							
水塔設備檢查	基本資料	設置地點描述： 容量 (以計算式表示)： 15 噸 (編號： ) 材質： <input checked="" type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置： <input checked="" type="checkbox"/> 位地上 層 <input type="checkbox"/> 其他							
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視							
	結構狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水							
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉							
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高							
	溢排管狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管							
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	結果評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~ 8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 <input type="checkbox"/> 水質不合格
水池(清洗後)									
水塔(清洗後)		107.8.11		0.32	7.1	69	0.50	-	
說明及建議事項	檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「+」表示氨氮不符合水質標準。								
廠商建議改善事項	用戶或業主簽章	清洗廠商		 教育訓練合格人員 11 42 52 21					

備註：1. 每 1 個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(頁數： )  
2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶

水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：順登工程行

填表時間：107年8月11日

用戶地址	(A5405) 台北市信義區福德街 221 巷 15 號
------	---------------------------------

用戶基本資料	水池共 1 個，水塔共 1 個	用戶名稱	臺北市立瑠公國中	棟別	至善樓#1
--------	-----------------	------	----------	----	-------

水池基本資料	設置地點描述： 容量 (以計算式表示)： <u>30 噸</u> (編號： <u>        </u> ) 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u> 位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input checked="" type="checkbox"/> 位地下 <u>    </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u>
--------	--

水塔基本資料	設置地點描述： 容量 (以計算式表示)： <u>15 噸</u> (編號： <u>        </u> ) 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u> 位置： <input checked="" type="checkbox"/> 位地上 <u>    </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u>
--------	---

周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面(板)下 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視
------	--

周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視
------	--

結構體狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水
-------	--

結構體狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水
-------	--

頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機具雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過
------	--

頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉
------	--

人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高
------	---

人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高
------	---

溢排管狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 管線未設通氣管
-------	--



溢排管狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管
-------	--

內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u>
------	---

內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u>
------	--

採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	結果評估
飲用水水質標準限值			2NTU	6.0~ 8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格
水池(清洗後)	107.8.11		0.30	7.0	68	0.51	-	<input type="checkbox"/> 水質不合格
水塔(清洗後)	107.8.11		0.27	7.0	68	0.43	-	<input type="checkbox"/> 水質不合格

說明及建議事項  
檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「+」表示氨氮不符合水質標準。

廠商建議改善事項	用戶或業主簽章		教育訓練合格人員	
----------	---------	--	----------	---



備註：1. 每 1 個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(頁數：        )  
2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶



水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：順登工程行

填表時間：107年8月11日



用戶地址	(A5405) 台北市信義區福德街 221 巷 15 號								
用戶基本資料	水池共 1 個，水塔共 1 個				用戶名稱	臺北市立瑠公國中	棟別	至善樓#2	
水池 基本資料	設置地點描述： 容量 (以計算式表示)： <u>30 噸</u> (編號： ) 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input checked="" type="checkbox"/> 位地下 <u>    </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他				水塔 基本資料	設置地點描述： 容量 (以計算式表示)： <u>15 噸</u> (編號： ) 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置： <input checked="" type="checkbox"/> 位地上 <u>    </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他			
	周圍狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面 (板) 下 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視					周圍狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視			
	結構狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水					結構狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水			
	頂部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機具雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過					頂部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉			
	人孔狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高					人孔狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高			
	溢排管狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 管線未設通氣管					溢排管狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管			
	內部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他					內部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他			
採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	結果評估	
飲用水水質標準限值			2NTU	6.0~ 8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格	
水池(清洗後)	107.8.11		0.31	7.1	67	0.50	-	<input type="checkbox"/> 水質不合格	
水塔(清洗後)	107.8.11		0.26	7.1	67	0.45	-		
說明及建議事項	檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「+」表示氨氮不符合水質標準。								
廠商建議改善事項	用戶或業主簽章	清				教育訓練合格人員			

備註：1. 每 1 個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(頁數：    )  
2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶

水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：順登工程行

填表時間：107年8月11日

用戶地址	(A5405) 台北市信義區福德街 221 巷 15 號								
用戶基本資料	水池共 1 個，水塔共 1 個				用戶名稱	臺北市立瑠公國中	棟別	至美樓	
水池 基本資料	設置地點描述： 容量 (以計算式表示)： <u>30 噸</u> (編號： <u>        </u> ) 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u> 位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input checked="" type="checkbox"/> 位地下 <u>        </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u>				水塔 基本資料	設置地點描述： 容量 (以計算式表示)： <u>15 噸</u> (編號： <u>        </u> ) 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u> 位置： <input checked="" type="checkbox"/> 位地上 <u>        </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u>			
	周圍狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面 (板) 下 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視					周圍狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視			
	結構狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水					結構狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水			
	頂部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機具雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過					頂部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉			
	人孔狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高					人孔狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高			
	溢排管狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 管線未設通氣管					溢排管狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管			
	內部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u>					內部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u>			
採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	結果評估	
飲用水水質標準限值			2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格	
水池(清洗後)	107.8.11		0.32	7.1	68	0.54	-	<input type="checkbox"/> 水質不合格	
水塔(清洗後)	107.8.11		0.28	7.1	67	0.48	-		
說明及建議事項	檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「+」表示氨氮不符合水質標準。								
廠商建議改善事項				用戶或業主簽章			教育訓練合格人員		


備註：1. 每 1 個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(頁數： )  
2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶



水池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：順登工程行

填表時間：107年8月11日

用戶地址	(A5405) 台北市信義區福德街 221 巷 15 號								
用戶基本資料	水池共 1 個，水塔共 1 個				用戶名稱	臺北市立瑠公國中		棟別	活動中心
水池 基本資料	設置地點描述： 容量（以計算式表示）： <u>40 噸</u> （編號： <u>        </u> ） 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u> 位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input checked="" type="checkbox"/> 位地下 <u>        </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u>				水塔 基本資料	設置地點描述： 容量（以計算式表示）： <u>25 噸</u> （編號： <u>        </u> ） 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u> 位置： <input checked="" type="checkbox"/> 位地上 <u>        </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u>			
	周圍狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面（板）下 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視					周圍狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視			
	結構狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水					結構狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水			
	頂部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機具雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過					頂部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉			
	人孔狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高					人孔狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高			
	溢排管狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 管線未設通氣管					溢排管狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管			
	內部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u>					內部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u>			
採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	結果評估	
飲用水水質標準限值			2NTU	6.0~ 8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格	
水池(清洗後)	107.8.11		0.34	7.0	70	0.53	-	<input type="checkbox"/> 水質不合格	
水塔(清洗後)	107.8.11		0.24	7.0	67	0.46	-		
說明及建議事項	檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「+」表示氨氮不符合水質標準。								
廠商建議改善事項					用戶或業主簽章	清洗廠商			



備註：1. 每 1 個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(頁數： )

2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶

水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：順登工程行

填表時間：107年8月11日

用戶地址	(A5405) 台北市信義區福德街 221 巷 15 號								
用戶基本資料	水池共 1 個，水塔共 0 個				用戶名稱	臺北市立瑠公國中		棟別	總水池
水池 基本資料	設置地點描述： 容量 (以計算式表示)： 40 噸 (編號： ) 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input checked="" type="checkbox"/> 位地下 層 <input type="checkbox"/> 其他				水塔 基本資料	設置地點描述： 容量 (以計算式表示)： 噸 (編號： ) 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置： <input type="checkbox"/> 位地上 層 <input type="checkbox"/> 其他			
	周圍狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面 (板) 下 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視					周圍狀況 <input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視			
	結構狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水					結構狀況 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水			
	頂部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機具雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過					頂部狀況 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉			
	人孔狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高					人孔狀況 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高			
	溢排管狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 管線未設通氣管					溢排管狀況 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管			
	內部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他					內部狀況 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他			
採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	結果評估	
飲用水水質標準限值			2NTU	6.0~ 8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格	
水池(清洗後)	107.8.11		0.29	7.0	66	0.54	-	<input type="checkbox"/> 水質不合格	
水塔(清洗後)									
說明及建議事項	檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「+」表示氨氮不符合水質標準。								
廠商建議改善事項				用戶或業主簽章			教育訓練合格人員		

備註：1. 每 1 個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(頁數： )


2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶



客戶名稱 :A5405 施工日期 :107年08月11日  
臺北市立瑠公國中(至真樓)  
上水塔 清洗消毒工程

敬請定期清理水塔


清洗前



使您的健康更有保障

水池水塔清洗專業

清洗後



順登工程行


台北市自來水事業處推薦優良廠商  
合格證書(90)北市薦字第0006號  
TEL: 2786-7561



客戶名稱 :A5405 施工日期 :107年08月11日  
臺北市立瑠公國中(至善樓)  
下水池#1 清洗消毒工程

敬請定期清理水塔


清洗前



使您的健康更有保障

水池水塔清洗專業

清洗後



順登工程行


台北市自來水事業處推薦優良廠商  
合格證書(90)北市薦字第0006號  
TEL: 2786-7561



客戶名稱 :A5405 施工日期 :107年08月11日  
臺北市立瑠公國中(至善樓)  
下水池#2 清洗消毒工程

敬請定期清理水塔


清洗前



使您的健康更有保障

水池水塔清洗專業

清洗後



順登工程行

台北市自來水事業處推薦優良廠商  
合格證書(90)北市薦字第0006號  
TEL: 2786-7561



客戶名稱 :A5405      施工日期 :107年08月11日  
臺北市立瑠公國中(至善樓)  
上水塔#1      清洗消毒工程

敬請定期清理水塔


清洗前



使您的健康更有保障

水池水塔清洗專業

清洗後



順登工程行

台北市自來水事業處推薦優良廠商  
合格證書(90)北市薦字第0006號  
TEL: 2786-7561



客戶名稱 :A5405 施工日期 :107年08月11日  
臺北市立瑠公國中(至善樓)  
上水塔#2 清洗消毒工程

敬請定期清理水塔


清洗前



使您的健康更有保障

水池水塔清洗專業

清洗後



順登工程行

台北市自來水事業處推薦優良廠商  
合格證書(90)北市薦字第0006號  
TEL: 2786-7561



客戶名稱 :A5405 施工日期 :107年08月11日  
臺北市立瑠公國中(至美樓)

下水池

清洗消毒工程

敬請定期清理水塔


清洗前



使您的健康更有保障

水池水塔清洗專業

清洗後



順登工程行

台北市自來水事業處推薦優良廠商  
合格證書(90)北市薦字第0006號  
TEL: 2786-7561



客戶名稱 :A5405 施工日期 :107年08月11日  
臺北市立瑠公國中(至美樓)

上水塔

清洗消毒工程

敬請定期清理水塔


清洗前



使您的健康更有保障

水池水塔清洗專業

清洗後



順登工程行

台北市自來水事業處推薦優良廠商  
合格證書(90)北市薦字第0006號  
TEL: 2786-7561



客戶名稱 :A5405 施工日期 :107年05月04日  
臺北市立瑠公國中(活動中心)  
下水池 清洗消毒工程

敬請定期清理水塔


清洗前



使您的健康更有保障

水池水塔清洗專業

清洗後



順登工程行

台北市自來水事業處推薦優良廠商  
合格證書(90)北市薦字第0006號  
TEL: 2786-7561



客戶名稱 :A5405 施工日期 :107年08月11日  
臺北市立瑠公國中(活動中心)  
上水塔 清洗消毒工程

敬請定期清理水塔

清洗前



使您的健康更有保障

水池水塔清洗專業

清洗後



順登工程行

台北市自來水事業處推薦優良廠商  
合格證書(90)北市薦字第0006號  
TEL: 2786-7561



客戶名稱 :A5405 施工日期 :107年08月11日

臺北市立瑠公國中

總水池

清洗消毒工程

敬請定期清理水塔

清洗前



使您的健康更有保障

水池水塔清洗專業

清洗後



順登工程行

台北市自來水事業處推薦優良廠商

合格證書(90)北市薦字第0006號

TEL: 2786-7561