

池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄

廠商名稱：順登工程行

填表時間：109年2月8日

|            |   |         |      |      |            |   |               |         |  |
|------------|---|---------|------|------|------------|---|---------------|---------|--|
| 用戶地址       | (A5405)<br>台北市信義區福德街 221 巷 15 號   |         |      |      |            |   |               |         |  |
| 用戶基本資料     | 水池共 1 個，水塔共 0 個   |         |      |      | 用戶名稱       | 臺北市立<br>瑠公國中  |               | 棟別      | 總水池                                      |
| 水池<br>基本資料 | 設置地點描述：<br>容量（以計算式表示）：<br>40 噸<br>（編號：<br>）<br>材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP<br><input type="checkbox"/> 其他<br>位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input checked="" type="checkbox"/> 位地下 層<br><input type="checkbox"/> 其他 |         |      |      | 水塔<br>基本資料 | 設置地點描述：<br>容量（以計算式表示）：<br>噸<br>（編號：<br>）<br>材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP<br><input type="checkbox"/> 其他<br>位置： <input type="checkbox"/> 位地上 層 <input type="checkbox"/> 其他 |               |         |  |
|            | 周圍狀況  |         |      |      |            | 周圍狀況  |               |         |  |
|            | 結構狀況  |         |      |      |            | 結構狀況  |               |         |  |
|            | 頂部狀況  |         |      |      |            | 頂部狀況  |               |         |  |
|            | 人孔狀況  |         |      |      |            | 人孔狀況  |               |         |  |
|            | 溢排管狀況   |         |      |      |            | 溢排管狀況   |               |         |  |
|            | 內部狀況  |         |      |      |            | 內部狀況  |               |         |  |
| 採樣地點       |   | 採樣日期    | 採樣時間 | 濁度   | pH 值       | 總溶解固體量  | 自由有效餘氯        | 氨氮      | 結果評估                                     |
| 飲用水水質標準限值  |   |         |      | 2NTU | 6.0~ 8.5   | 500mg/L   | 0.2 ~ 1.0mg/L | 0.1mg/L | <input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 |
| 水池(清洗後)    |   | 109.2.8 |      | 0.33 | 7.1        | 69  | 0.55          | -       | <input type="checkbox"/> 水質不合格           |
| 水塔(清洗後)    |   |         |      |      |            |   |               |         |  |
| 說明及建議事項    | 檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「+」表示氨氮不符合水質標準。   |         |      |      |            |   |               |         |  |
| 廠商建議改善事項   |   |         |      |      | 用戶或業主簽章    | 清洗廠商  | 教育訓練合格人員      |         |  |

備註：1. 每 1 個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(頁數： )

2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶

池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄

廠商名稱：順登工程行

填表時間：109年2月8日

|            |   |      |      |            |   |               |         |  |  |
|------------|---|------|------|------------|---|---------------|---------|--|--|
| 用戶地址       | (A5405)<br>台北市信義區福德街 221 巷 15 號   |      |      | 用戶名稱       | 臺北市立<br>瑤公國中  | 棟別            | 至真樓     |  |  |
| 用戶基本資料     | 水池共 0 個，水塔共 1 個   |      |      |            |   |               |         |  |  |
| 水池<br>基本資料 | 設置地點描述：<br>容量（以計算式表示）：<br>_____噸<br>（編號：_____）<br>材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP<br><input type="checkbox"/> 其他_____<br>位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input type="checkbox"/> 位地下____層<br><input type="checkbox"/> 其他_____ |      |      | 水塔<br>基本資料 | 設置地點描述：<br>容量（以計算式表示）：<br>_____15噸<br>（編號：_____）<br>材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP<br><input type="checkbox"/> 其他_____<br>位置： <input checked="" type="checkbox"/> 位地上_____層 <input type="checkbox"/> 其他_____ |               |         |  |  |
|            | 周圍狀況<br><input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面（板）下 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視   |      |      |            | 周圍狀況<br><input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視  |               |         |  |  |
|            | 結構體狀況<br><input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水  |      |      |            | 結構體狀況<br><input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水   |               |         |  |  |
|            | 頂部狀況<br><input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機具雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過   |      |      |            | 頂部狀況<br><input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉  |               |         |  |  |
|            | 人孔狀況<br><input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高  |      |      |            | 人孔狀況<br><input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高   |               |         |  |  |
|            | 溢排管狀況<br><input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 管線未設通氣管  |      |      |            | 溢排管狀況<br><input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管   |               |         |  |  |
|            | 內部狀況<br><input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他_____   |      |      |            | 內部狀況<br><input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他_____   |               |         |  |  |
| 採樣地點       | 採樣日期  | 採樣時間 | 濁度   | pH 值       | 總溶解固體量  | 自由有效餘氯        | 氨氮      | 結果評估                                     |  |
| 飲用水水質標準限值  |   |      | 2NTU | 6.0~ 8.5   | 500mg/L   | 0.2 ~ 1.0mg/L | 0.1mg/L | <input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 |  |
| 水池(清洗後)    |   |      |      |            |   |               |         | <input type="checkbox"/> 水質不合格           |  |
| 水塔(清洗後)    | 109.2.8   |      | 0.25 | 7.1        | 70  | 0.53          | -       |  |  |
| 說明及建議事項    | 檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「+」表示氨氮不符合水質標準。   |      |      |            |   |               |         |  |  |
| 廠商建議改善事項   |   |      |      | 用戶或業主簽章    | 清洗廠商  | 教育訓練合格人員      |         |  |  |



備註：1. 每一個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(頁數： )  
 2. 本表格請製成3聯式，第1聯廠商自存、第2聯水處、第3聯用戶



池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄

廠商名稱：順登工程行

填表時間：109年2月8日

|            |  |         |      |      |            |   |               |          |   |
|------------|--|---------|------|------|------------|---|---------------|----------|---|
| 用戶地址       | (A5405)<br>台北市信義區福德街 221 巷 15 號  |         |      |      |            |   |               |          |   |
| 用戶基本資料     | 水池共 1 個，水塔共 1 個  |         |      |      | 用戶名稱       | 臺北市立<br>瑤公國中  |               | 棟別       | 活動中心  |
| 水池<br>基本資料 | 設置地點描述：<br>容量（以計算式表示）：<br><u>40 噸</u><br>（編號：<br>）<br>材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP<br><input type="checkbox"/> 其他<br>位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input checked="" type="checkbox"/> 位地下 <u>    </u> 層<br><input type="checkbox"/> 其他 |         |      |      | 水塔<br>基本資料 | 設置地點描述：<br>容量（以計算式表示）：<br><u>25 噸</u><br>（編號：<br>）<br>材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP<br><input type="checkbox"/> 其他<br>位置： <input checked="" type="checkbox"/> 位地上 <u>    </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 |               |          |   |
|            | 周圍狀況   |         |      |      |            | 周圍狀況  |               |          |   |
|            | 結構體狀況  |         |      |      |            | 結構體狀況   |               |          |   |
|            | 頂部狀況   |         |      |      |            | 頂部狀況  |               |          |   |
|            | 人孔狀況   |         |      |      |            | 人孔狀況  |               |          |   |
|            | 溢排管狀況  |         |      |      |            | 溢排管狀況   |               |          |   |
|            | 內部狀況   |         |      |      |            | 內部狀況  |               |          |   |
| 採樣地點       |  | 採樣日期    | 採樣時間 | 濁度   | pH 值       | 總溶解固體量  | 自由有效餘氯        | 氨氮       | 結果評估  |
| 飲用水水質標準限值  |  |         |      | 2NTU | 6.0~ 8.5   | 500mg/L   | 0.2 ~ 1.0mg/L | 0.1mg/L  | <input checked="" type="checkbox"/> 水質合格  |
| 水池(清洗後)    |  | 109.2.8 |      | 0.31 | 7.1        | 68  | 0.53          | -        | <input type="checkbox"/> 水質不合格  |
| 水塔(清洗後)    |  | 109.2.8 |      | 0.26 | 7.1        | 67  | 0.48          | -        |   |
| 說明及建議事項    | 檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「+」表示氨氮不符合水質標準。  |         |      |      |            |   |               |          |   |
| 廠商建議改善事項   |  |         |      |      | 用戶或業主簽章    |    |               | 教育訓練合格人員 |  |

備註：1. 每 1 個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(頁數： )

2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶

池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄

廠商名稱：順登工程行

填表時間：109年2月8日

|           |   |  |      |          |         |               |          |   |       |  |  |
|-----------|---|--|------|----------|---------|---------------|----------|---|-------|--|--|
| 用戶地址      | (A5405)<br>台北市信義區福德街 221 巷 15 號                       |  |      |          |         |               |          |   |       |  |  |
| 用戶基本資料    | 水池共 1 個，水塔共 1 個                                       |  |      |          | 用戶名稱    | 臺北市立瑠公國中      |          | 棟別  | 至善樓#1 |  |  |
| 水池設置備檢查   | 基本資料  | 設置地點描述：<br>容量（以計算式表示）：<br>30 噸<br>（編號：<br>材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP<br><input type="checkbox"/> 其他<br>位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input checked="" type="checkbox"/> 位地下 層<br><input type="checkbox"/> 其他 |      |          |         | 水塔設置備檢查       | 基本資料     | 設置地點描述：<br>容量（以計算式表示）：<br>15 噸<br>（編號：<br>材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP<br><input type="checkbox"/> 其他<br>位置： <input checked="" type="checkbox"/> 位地上 層 <input type="checkbox"/> 其他 |       |  |  |
|           | 周圍狀況  | <input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面（板）下 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視   |      |          |         |               | 周圍狀況     | <input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視  |       |  |  |
|           | 結構體狀況   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水   |      |          |         |               | 結構體狀況    | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水  |       |  |  |
|           | 頂部狀況  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機具雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過   |      |          |         |               | 頂部狀況     | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉  |       |  |  |
|           | 人孔狀況  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高  |      |          |         |               | 人孔狀況     | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高   |       |  |  |
|           | 溢排管狀況   | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 管線未設通氣管   |      |          |         |               | 溢排管狀況    | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管  |       |  |  |
|           | 內部狀況  | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他  |      |          |         |               | 內部狀況     | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他  |       |  |  |
| 採樣地點      | 採樣日期  | 採樣時間   | 濁度   | pH 值     | 總溶解固體量  | 自由有效餘氯        | 氨氮       | 結果評估  |       |  |  |
| 飲用水水質標準限值 |   |  | 2NTU | 6.0~ 8.5 | 500mg/L | 0.2 ~ 1.0mg/L | 0.1mg/L  | <input checked="" type="checkbox"/> 水質合格  |       |  |  |
| 水池(清洗後)   | 109.2.8   |  | 0.29 | 7.1      | 68      | 0.52          | -        | <input type="checkbox"/> 水質不合格  |       |  |  |
| 水塔(清洗後)   | 109.2.8   |  | 0.25 | 7.1      | 68      | 0.49          | -        |   |       |  |  |
| 說明及建議事項   | 檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「+」表示氨氮不符合水質標準。 |  |      |          |         |               |          |   |       |  |  |
| 廠商建議改善事項  |   |  |      |          | 用戶或業主簽章 | 清洗廠商          | 教育訓練合格人員 |   |       |  |  |

備註：1. 每 1 個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(頁數： )  
 2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶

水池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：順登工程行

填表時間：109年2月8日

|            |   |      |      |          |            |  |          |  |       |
|------------|---|------|------|----------|------------|--|----------|--|-------|
| 用戶地址       | (A5405)<br>台北市信義區福德街 221 巷 15 號   |      |      |          |            |  |          |  |       |
| 用戶基本資料     | 水池共 1 個，水塔共 1 個   |      |      |          | 用戶名稱       | 臺北市立<br>瑤公國中   |          | 棟別                                       | 至善樓#2 |
| 水池<br>基本資料 | 設置地點描述：<br>容量（以計算式表示）：<br><u>30 噸</u><br>（編號： <u>        </u> ）<br>材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP<br><input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u><br>位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input checked="" type="checkbox"/> 位地下 <u>        </u> 層<br><input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u> |      |      |          | 水塔<br>基本資料 | 設置地點描述：<br>容量（以計算式表示）：<br><u>15 噸</u><br>（編號： <u>        </u> ）<br>材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP<br><input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u><br>位置： <input checked="" type="checkbox"/> 位地上 <u>        </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u>        </u> |          |  |       |
|            | 周圍狀況  |      |      |          |            | 周圍狀況   |          |  |       |
|            | 結構狀況  |      |      |          |            | 結構狀況   |          |  |       |
|            | 頂部狀況  |      |      |          |            | 頂部狀況   |          |  |       |
|            | 人孔狀況  |      |      |          |            | 人孔狀況   |          |  |       |
|            | 溢排管狀況   |      |      |          |            | 溢排管狀況  |          |  |       |
|            | 內部狀況  |      |      |          |            | 內部狀況   |          |  |       |
| 採樣地點       | 採樣日期  | 採樣時間 | 濁度   | pH 值     | 總溶解固體量     | 自由有效餘氯   | 氨氮       | 結果評估                                     |       |
| 飲用水水質標準限值  |   |      | 2NTU | 6.0~ 8.5 | 500mg/L    | 0.2 ~ 1.0mg/L  | 0.1mg/L  | <input checked="" type="checkbox"/> 水質合格 |       |
| 水池(清洗後)    | 109.2.8   |      | 0.27 | 7.1      | 69         | 0.52   | -        | <input type="checkbox"/> 水質不合格           |       |
| 水塔(清洗後)    | 109.2.8   |      | 0.25 | 7.1      | 69         | 0.47   | -        |  |       |
| 說明及建議事項    | 檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「+」表示氨氮不符合水質標準。   |      |      |          |            |  |          |  |       |
| 廠商建議改善事項   |   |      |      | 用戶或業主簽章  | 清洗廠商       |  | 教育訓練合格人員 |  |       |

備註：1. 每 1 個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。（頁數：        ）

2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶