

水池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄

廠商名稱：順登工程行

填表時間：109年8月22日

用戶地址	(A5405) 台北市信義區福德街221巷15號								
用戶基本資料	水池共 0 個，水塔共 1 個				用戶名稱	臺北市立瑠公國中		棟別	至真樓
水池 基本資料	設置地點描述： 容量（以計算式表示）： _____噸 （編號：_____） 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他_____				水塔 基本資料	設置地點描述： 容量（以計算式表示）： _____15噸 （編號：_____） 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他_____			
	位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input type="checkbox"/> 位地下____層 <input type="checkbox"/> 其他_____					位置： <input checked="" type="checkbox"/> 位地上____層 <input type="checkbox"/> 其他_____			
	周圍狀況 <input type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面（板）下 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視					周圍狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視			
	結構狀況 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水					結構狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水			
	頂部狀況 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過					頂部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉			
	人孔狀況 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高					人孔狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高			
	溢排管狀況 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 管線未設通氣管					溢排管狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管			
內部狀況 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他_____				內部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他_____					
採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	結果評估	
飲用水水質標準限值			2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格	
水池(清洗後)								<input type="checkbox"/> 水質不合格	
水塔(清洗後)	109.8.22		0.28	7.1	68	0.52	-		
說明及建議事項	檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「+」表示氨氮不符合水質標準。								
廠商建議改善事項				用戶或業主簽章			清洗廠商	教育訓練合格人員	




備註：1. 每1個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。（頁數：_____）
2. 本表格請製成3聯式，第1聯廠商自存、第2聯水處、第3聯用戶

池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄

廠商名稱：順登工程行

填表時間：109年8月22日

用戶地址	(A5405) 台北市信義區福德街 221 巷 15 號								
用戶基本資料	水池共 1 個，水塔共 1 個				用戶名稱	臺北市立 瑠公國中		棟別	至善樓#1
水池 基本資料	設置地點描述： 容量（以計算式表示）： <u>30 噸</u> （編號： <u> </u> ） 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u> 位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input checked="" type="checkbox"/> 位地下 <u> </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>				水塔 基本資料	設置地點描述： 容量（以計算式表示）： <u>15 噸</u> （編號： <u> </u> ） 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u> 位置： <input checked="" type="checkbox"/> 位地上 <u> </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>			
	周圍狀況					周圍狀況			
	結構體狀況					結構體狀況			
	頂部狀況					頂部狀況			
	人孔狀況					人孔狀況			
	溢排管狀況					溢排管狀況			
	內部狀況					內部狀況			
採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	結果評估	
飲用水水質標準限值			2NTU	6.0- 8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格	
水池(清洗後)	109.8.22		0.30	7.1	69	0.54	-	<input type="checkbox"/> 水質不合格	
水塔(清洗後)	109.8.22		0.26	7.1	68	0.46	-		
說明及建議事項	檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「+」表示氨氮不符合水質標準。								
廠商建議改善事項				用戶或業主簽章		清洗廠商	教育訓練合格人員		




備註：1. 每 1 個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。（頁數： ）
2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶

廠商名稱：順登工程行

填表時間：109年8月22日

用戶地址	(A5405) 台北市信義區福德街 221 巷 15 號								
用戶基本資料	水池共 1 個，水塔共 1 個				用戶名稱	臺北市立瑠公國中		棟別	至善樓#2
水池 基本資料	設置地點描述： 容量 (以計算式表示)： <u>30 噸</u> (編號： 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input checked="" type="checkbox"/> 位地下__層 <input type="checkbox"/> 其他				水塔 基本資料	設置地點描述： 容量 (以計算式表示)： <u>15 噸</u> (編號： 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置： <input checked="" type="checkbox"/> 位地上__層 <input type="checkbox"/> 其他			
	周圍狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面(板)下 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視					周圍狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視			
	結構狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水					結構狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水			
	頂部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機具雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過					頂部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉			
	人孔狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高					人孔狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高			
	溢排管狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 管線未設通氣管					溢排管狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管			
	內部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他					內部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他			
採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	結果評估	
飲用水水質標準限值			2NTU	6.0~ 8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格	
水池(清洗後)	109.8.22		0.28	7.1	69	0.53	-	<input type="checkbox"/> 水質不合格	
水塔(清洗後)	109.8.22		0.25	7.1	69	0.48	-		
說明及建議事項	檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「十」表示氨氮不符合水質標準。								
廠商建議改善事項				用戶或業主簽章	清洗廠商		教育訓練合格人員		





備註：1. 每 1 個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(頁數：
2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶

池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄

廠商名稱：順登工程行

填表時間：109年8月22日

用戶地址	(A5405) 台北市信義區福德街 221 巷 15 號									
用戶基本資料	水池共 1 個，水塔共 1 個				用戶名稱	臺北市立瑠公國中		棟別	至美樓	
水池 基本資料	設置地點描述： 容量（以計算式表示）： <u>30 噸</u> （編號： <u> </u> ） 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u> 位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input checked="" type="checkbox"/> 位地下 <u> </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>				水塔 基本資料	設置地點描述： 容量（以計算式表示）： <u>15 噸</u> （編號： <u> </u> ） 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u> 位置： <input checked="" type="checkbox"/> 位地上 <u> </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>				
	周圍狀況					周圍狀況				
	結構體狀況					結構體狀況				
	頂部狀況					頂部狀況				
	人孔狀況					人孔狀況				
	溢排管狀況					溢排管狀況				
	內部狀況					內部狀況				
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	結果評估	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0- 8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格	
水池(清洗後)		109.8.22		0.32	7.1	68	0.54	-	<input type="checkbox"/> 水質不合格	
水塔(清洗後)		109.8.22		0.27	7.1	68	0.50	-		
說明及建議事項	檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「+」表示氨氮不符合水質標準。									
廠商建議改善事項					用戶或業主簽章	清洗廠商			教育訓練合格人員	

備註：1. 每 1 個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(頁數：)

2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶

池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄

廠商名稱：順登工程行

填表時間：109年8月22日

用戶地址	(A5405) 台北市信義區福德街 221 巷 15 號										
用戶基本資料	水池共 1 個，水塔共 1 個				用戶名稱	臺北市立瑠公國中		棟別	活動中心		
水池 基本資料	設置地點描述： 容量（以計算式表示）： <u>40 噸</u> （編號： <u> </u> ） 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u> 位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input checked="" type="checkbox"/> 位地下 <u> </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>				水塔 基本資料	設置地點描述： 容量（以計算式表示）： <u>25 噸</u> （編號： <u> </u> ） 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u> 位置： <input checked="" type="checkbox"/> 位地上 <u> </u> 層 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>					
	周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面（板）下 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視				周圍狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視				
	結構體狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水				結構體狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水				
	頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機具雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過				頂部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉				
	人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高				人孔狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高				
	溢排管狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 管線未設通氣管				溢排管狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管				
	內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>				內部狀況	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他 <u> </u>				
採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	結果評估			
飲用水水質標準限值			2NTU	6.0~ 8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格			
水池(清洗後)	109.8.22		0.32	7.1	68	0.51	-	<input type="checkbox"/> 水質不合格			
水塔(清洗後)	109.8.22		0.27	7.1	68	0.49	-				
說明及建議事項	檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「+」表示氨氮不符合水質標準。										
廠商建議改善事項				用戶或業主簽章		清洗廠商		教育訓練合格人員			





備註：1. 每 1 個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。（頁數： ）
2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶

池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄

廠商名稱：順登工程行

填表時間：109年8月22日

用戶地址	(A5405) 台北市信義區福德街 221 巷 15 號									
用戶基本資料	水池共 1 個，水塔共 0 個				用戶名稱	臺北市立瑤公國中		棟別	總水池	
水池 基本資料	設置地點描述： 容量（以計算式表示）： 40 噸 （編號： ） 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置： <input type="checkbox"/> 位地面層 <input checked="" type="checkbox"/> 位地下 層 <input type="checkbox"/> 其他				水塔 基本資料	設置地點描述： 容量（以計算式表示）： 噸 （編號： ） 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 位置： <input type="checkbox"/> 位地上 層 <input type="checkbox"/> 其他				
	周圍狀況					周圍狀況				
	結構體狀況					結構體狀況				
	頂部狀況					頂部狀況				
	人孔狀況					人孔狀況				
	溢排管狀況					溢排管狀況				
	內部狀況					內部狀況				
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氯氣	結果評估	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~ 8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格	
水池(清洗後)		109.8.22		0.35	7.1	70	0.56	-	<input type="checkbox"/> 水質不合格	
水塔(清洗後)										
說明及建議事項	檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氯氣符合水質標準、「+」表示氯氣不符合水質標準。									
廠商建議改善事項					用戶或業主簽章	清洗廠商			教育訓練合格人員	

備註：1. 每 1 個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(頁數：)

2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶