

學校名稱：臺北市立瑠公國民中學

第) 車班級： 9 年 3 班

各級學校辦理校外教學活動租(使)用交通工具出發前檢查及逃生演練記錄表

| 編號 | 檢查項目 | | 檢查紀錄 | 備考 | |
|----|---------------------------|---|---|---|----------------|
| 1 | 車輛基本資料 | 牌照號碼 | 協億 898-ZZ | 1 至 12 項由駕駛人員填寫，交由檢查人核對。 | |
| 2 | | 車號 | 898-ZZ | | |
| 3 | | 出廠日期 | 2016/01 | | |
| 4 | | 最近檢驗時間 | 109/03/24 | | |
| 5 | | 座位數(含駕駛及服務員)45 位 | <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符 | | |
| 6 | | 已行駛里程 | 286642 公里 | | |
| 7 | | 強制汽車責任保險 | 投保公司 | | 華南 |
| 8 | | | 有效期限至 | | 109/03/23 |
| 9 | | | 保險證號 | | 140008AP014528 |
| 10 | | 其他附加保險 | | | |
| 11 | 駕駛執照 | 駕照號碼 | A121034687 | 以下各欄由檢查人填寫 | |
| 12 | | 姓名 | 陳豫安 | | |
| 13 | | 酒測紀錄 | 有無飲酒或酒味(請求警方酒測或旅行社自行酒測) <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 (標準值須為零) | | |
| 14 | 駕駛身體狀況及精神狀態 | 身體狀況及精神狀態 | <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不佳 | 以目視判別 | |
| 15 | 安全窗 | 車身兩側至少各五面安全窗 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | 具安全門者免設安全窗 | |
| | | 車窗 | 車身前後及兩側 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不佳 | |
| 16 | 安全門 | <input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚 | | | |
| 17 | 安全門通道 | <input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋版無雜物 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 淨寬 32 公分以上 | | | |
| 18 | 車輛安全資料 | 滅火器 | <input checked="" type="checkbox"/> 至少 2 具，前後各一具 <input checked="" type="checkbox"/> 壓力及有效期合格否 | 有效期限： 111 年 3 月 26 日 | |
| 19 | | 車窗擊破器 | <input checked="" type="checkbox"/> 至少 3 具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | |
| 20 | 駕駛室上方最前方座椅 | <input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃 70 公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| 21 | 行李廂 | <input checked="" type="checkbox"/> 未設置座椅或臥鋪 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| 22 | 輪胎胎紋 | <input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度 1.6 公釐以上 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 | | |
| 23 | 各燈光(前大燈、尾燈、剎車燈、方向燈)、雨刷、喇叭 | | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 損壞 | | |
| 24 | 有無易燃物品於行李廂及車內 | | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 損壞 | | |
| 25 | 逃生 | 有無先行講解車輛安全設施及逃生方式 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 可請駕駛或隨車服務人員解說 | |
| 26 | 演練 | 有無安全編組 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | |
| 27 | 演練 | 有無實施逃生演練 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | |

檢查合格交予總領隊後，方可出發(本表留存學校一年)

車輛駕駛簽名：陳豫安 時間：108 年 9 月 18 日 6 時 1 分

得標廠商代表簽名：王振華 時間：108 年 9 月 18 日 6 時 15 分